

Zugänglichkeit am Kleebauer Hof

Access Statement · Stand 17. Oktober 2026

Auf einen Blick: Der Kleebauer Hof ist ein historischer Vierkanthof. Nach unserer Selbsteinschätzung mit dem Barrierecheck der Wirtschaftskammer (barriere-check.at, 17.10.2026) ist er für Gäste mit Mobilitätseinschränkung, insbesondere für Rollstuhlnutzer:innen, **nicht barrierefrei nutzbar**. Wir möchten Sie vor der Buchung ehrlich informieren und beraten Sie gern persönlich, was bei uns möglich ist und was nicht.

Hinweis zur Website: Nach unserer Einschätzung ist für www.kleebauerhof.com keine Barrierefreiheitserklärung erforderlich. Das Web-Zugänglichkeits-Gesetz betrifft Websites öffentlicher Stellen, und das Barrierefreiheitsgesetz erfasst Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Auf dieser Website ist ein direkter Vertragsabschluss oder Kauf nicht möglich.

Anreise

- Die nächste Haltestelle liegt laut Barrierecheck rund 5 km vom Hof entfernt. Für Gäste ohne Auto bieten wir eine Abholung an. Ob sie für Ihre Bedürfnisse passt, klären wir gern vor der Buchung mit Ihnen.
- Es gibt keinen Behindertenparkplatz. Der Weg vom Parkplatz zum Haupteingang führt über Stufen oder Schwellen; der Belag besteht aus Rasensteinen.

Eingang

- Am Haupteingang befindet sich eine Stufe (10 cm), die derzeit nicht farblich markiert ist.
- Die Eingangstür ist eine Drehflügeltür, die von Hand geöffnet wird. Sie ist laut Barrierecheck möglicherweise zu schmal, und vor der Tür steht nicht ausreichend Wendefläche zur Verfügung.

Im Haus und auf dem Gelände

- Rezeption, Gaststube und WC sind nur über den Haupteingang mit Stufe erreichbar.
- Alle Gästezimmer, die Seminarräume und die Yogaräume sind nur über Stufen erreichbar. Es gibt keinen Lift.
- Blockhaus und Lotus Zimmer sind ebenfalls nur über Stufen erreichbar.
- In den Gästezimmern sind die Bewegungsflächen nicht ausreichend. Die Betthöhe beträgt 40 cm.
- Weitere Bereiche (z. B. Shop und Sauna) haben wir nicht auf Barrierefreiheit geprüft und bezeichnen sie nicht als barrierefrei.

Information und Beratung

- Wir geben telefonisch und per E-Mail Auskunft zu unserer Zugänglichkeit: +43 676 369 0622 · reception@kleebauerhof.com.
- Unsere Website ist noch nicht vollständig barrierefrei (u. a. Tastaturbedienung, Screenreader, Kontraste). Bilder auf der Website haben Bildbeschreibungen, Bilder in Dokumenten (z. B. PDF-Dateien) noch nicht. Bei Fragen helfen wir Ihnen gern direkt weiter.

Bauliche Möglichkeiten und Verbesserungen

Eine bauliche Barrierefreiheit ist im historischen Gebäude nach unserer Einschätzung nicht möglich. Derzeit sind keine Maßnahmen verbindlich geplant.

Qualitäts-Bewertung

Grundlage dieses Statements ist unsere Selbstbeschreibung mit dem Barrierecheck der Wirtschaftskammer (barriere-check.at, Ergebnis vom 17.10.2026). Der Ausdruck mit allen Antworten und Hinweisen folgt auf den nächsten Seiten.

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar. [2]: **Nein**

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar. [3]: **Nein**

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [4]: **Nein**

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

!! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: **Nein**

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: **Nein**

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: **Nein**

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 5000 m entfernt

Es gibt leider keinen Behindertenparkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür verfügt über Stufen oder Schwellen.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang hat Rasensteine.

Eingang

Eine Stufe

Ist die Stufe farblich hervorgehoben? **Nein**

Wie hoch ist die Stufe (cm)?

Die Stufe ist 10 cm hoch

Drehflügeltür

Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

!! Ist die Rezeption stufenlos erreichbar? **Nein**

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: **Nein**

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Nein**

Betthöhe:

Das Bett ist 40 cm hoch.

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Wir beschäftigen selber Menschen mit Behinderungen.

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:




Mangel (nicht angekreuzt): Tastatur

Die Webseite ist nicht mit der Tastatur bedienbar.

Um auf der Seite navigieren zu können, benötigen User*innen nicht zwingend eine Maus als Eingabegerät. Sämtliche Funktionen müssen auch allein mit der Tastatur bedienbar sein.

Die Tastaturbedienung können Sie selbst überprüfen. Verwenden Sie dazu zum Beispiel die Tabulatortaste. Sie sollten alle Bereiche der Seite erreichen können. Der Tastaturfokus sollte sichtbar sein. Das bedeutet, Sie sollten sehen können, wo Sie sich auf der Website befinden.



Mangel (nicht angekreuzt): Screenreader

Blinde und sehbehinderte Menschen nutzen häufig eine Software, um sich Webseiten vorlesen zu lassen. Hier ist es von Vorteil, wenn Ihre Seite gut strukturiert ist und Bilder und Fotos über entsprechende Bildbeschreibungen verfügen.


Ein Screenreader ist ein Programm, das den Inhalt einer Seite vorliest. Es dient blinden Personen oder Personen mit Sehbehinderungen als Alternative zu visuellen Nutzeroberflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Kontraste

Ausreichende Kontraste erhöhen die Lesbarkeit für Menschen mit Sehbehinderungen. Beachten Sie bitte neben Farbkontrasten auch Hell-Dunkel-Kontraste.

Die visuelle Darstellung von Text und Bildern von Text hat ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Die Überprüfung des Kontrastverhältnisses kann mit einfachen Softwarelösungen bestimmt werden. Beispiel: Schwarzer Text auf weißem Hintergrund hat ein sehr gutes Kontrastverhältnis, hellgrauer Text auf weißem Hintergrund ein schlechtes Kontrastverhältnis.



Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen

Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente. Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](https://www.dbsv.org/de/bildbeschreibung-4-regeln)




Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung


Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Eingang:




Mangel (nicht angekreuzt): Keine Stufenmarkierung

Möglicherweise haben Sie keine entsprechende Stufenmarkierung. Dieser Mangel lässt sich allerdings sehr einfach beheben.



Mangel (nicht angekreuzt): Engstelle bei Drehflur

Hinweis: Ihre Eingangstür ist möglicherweise zu schmal. Optimal wären 90 cm. Nur so ist es möglich, diese auch mit dem Rollstuhl oder Rollator zu benutzen.



Mangel (nicht angekreuzt): Kein Platz vor Tür


Hinweis: vor und nach Ihrer Tür befinden sich nicht die nötigen Wendekreise.

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Zugänglichkeit

Hinweis: die Rezeption ist nicht stufenlos zugänglich.



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.



Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem


Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

Gästezimmer:



Mangel (nicht angekreuzt): Stufenlos zugänglich

Hinweis: ein barrierefreies Gästezimmer muss unbedingt stufenlos zugänglich sein.



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen

Hinweis: Sie haben im Zimmer nicht ausreichend Bewegungsflächen.

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)